

# N/C NO CHARGE

Impermeabilizante - Acabamento Dissipativo para Pisos



## Propriedades e Utilizações

N/C NO CHARGE é um acabamento acrílico dissipativo de base aquosa, desenvolvido especialmente para pisos de indústrias eletroeletrônicas, centros cirúrgicos e salas de controle eletrônico.

Sua formulação proporciona proteção eficiente contra descargas eletrostáticas (ESD), ajudando a prevenir danos e a queima de componentes e equipamentos sensíveis.

Além da ação dissipativa, N/C NO CHARGE oferece brilho e proteção contra desgaste, contribuindo para maior durabilidade e conservação das superfícies tratadas.

É um produto de alta tecnologia, de fácil aplicação e compatível com uma ampla variedade de pisos (com propriedades dissipativas ou não), podendo ser utilizado em diversos segmentos industriais e empresariais que necessitam de proteção contínua contra energia estática.

## Informações Técnicas

### CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

**Aparência:** Líquido Leitoso

**Cor:** Branco a Creme

**Odor:** Característico

**pH:** 7,50 - 9,50

### COMPOSIÇÃO

Veículo, copolímero acrílico, agentes formadores de filme, éter monoetílico de dietilenoglicol, plastificante, aditivo, conservante e agente nivelador.

### EMBALAGEM

2x5L

### PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA N°

25351.726776/2012-46

## Instruções de Uso

### Implantação:

1. Remover completamente ceras e acabamentos antigos utilizando um removedor Spartan.
2. Enxaguar o piso 3 vezes e deixar secar por, no mínimo, 1 hora.
3. Aplicar de 2 a 3 camadas do acabamento dissipativo N/C NO CHARGE utilizando mop aplicador, preferencialmente de microfibra.

Para melhor desempenho do produto, respeitar o tempo mínimo de secagem de 1 hora entre as camadas.

### Manutenção / Limpeza Diária:

1. Remover o pó com mop pó.
2. Realizar a limpeza utilizando PEROXY 4D, CLEAN BY PEROXY ou DAMP MOP, conforme as diluições indicadas no rótulo de cada produto, utilizando mop úmido bem espremido (quase seco).
3. Após a secagem do piso, medir a ação dissipativa.



TRATAMENTO DE PISOS

# N/C NO CHARGE

## Impermeabilizante - Acabamento Dissipativo para Pisos



### Limpeza Mensal:

1. Remover o pó com mop pó.
2. Aplicar PEROXY 4D, CLEAN BY PEROXY ou DAMP MOP, conforme as diluições indicadas no rótulo de cada produto, utilizando mop úmido ou pulverizando diretamente sobre o piso.
3. Em seguida, realizar ação mecânica com máquina Low Speed equipada com disco vermelho.
4. Remover os resíduos utilizando aspirador de líquidos ou mop úmido.
5. Para enxágue, utilizar mop úmido com água limpa.
6. Deixar o piso secar por, no mínimo, 1 hora.
7. Aplicar 1 ou mais camadas do acabamento dissipativo N/C NO CHARGE, respeitando o intervalo mínimo de 1 hora de secagem entre as camadas.
8. Após a aplicação da última camada, aguardar 2 horas para secagem completa e realizar a medição da ação dissipativa.

### Observação:

Faixa de resistividade atingida:  $10^6$  a  $10^9$   $\Omega$ .

### Garantia

A Spartan trabalha com Sistema de Gestão Integrada (SGI), que alinha as diretrizes da empresa com as gestões de qualidade, meio ambiente, comercial, saúde e segurança ocupacional, informação, pessoas, responsabilidade social e gestão de riscos. Dessa maneira, todas as áreas da empresa trabalham em sincronia para que a Spartan mantenha sua excelência em pessoas, produtos, serviços e sistemas.

